## AR 系列脉冲极限设定确认指导书

## ■概要

安川电机产的焊接用途机器人 AR 系列中需要对动作范围进行限制。采用限制脉冲极限方式对动作范围进行限制。请确认在安装焊接管线包时,是否已经对脉冲极限进行限制。 若未进行限制时,需要按以下步骤对脉冲极限进行限制。

若脉冲极限未进行限制,可能导致焊接管线包的破损。

## ■限制脉冲极限确认顺序

- 1. 启动机器人控制器。
- 2. 选择示教编程器的【系统信息】→【版本】。
- 3. 显示系统版本信息。

【型号】栏中会显示机器人的型号。请确认型号的末尾显示的【STANDARD】或【SPECIAL1】标识。 并且【STANDARD】或【SPECIAL1】标识根据规格的不同设定值也不同,请确认是否符合使用要求。

【STANDARD】·····置地式

【SPECIAL1】·····倒挂式

版本信息	版本信息		
系统 : YAS1.34.00A(JP/CN)-00 参数 : 1.19/1.19 型号 : 1-06VXH12-A0*(AR1440) STANDARD 用途 : 弧焊 语言 : 1.34-00-00/ 1.34-00-00	系统 : YAS1.34.00A(JP/CN)-00 参数 : 1.19/1.19 型号 : 1-06VXH12-A0*(AR1440) SPECIAL 用途 : 弧焊 语言 : 1.34-00-00/ 1.34-00-00		
CPU 系统区ROM(CPU1/CPU2) 引导区ROM OS/FPGA   ACP01 1.34.00 1.04-10   AIF01  16092200   PP 1.33-00 1.01   ASF01#0 1.10-00 / 1.10-00 1.00   SDCA01#0 1.14-00 / 1.14-00 1.00	CPU     系统区ROM(CPU1/CPU2)     引导区ROM     OS/FPGA       ACP01     1.34.00     1.04-10       AIF01      16092200       PP     1.33-00     1.33-00     1.01       ASF01#0     1.10-00 / 1.10-00     1.00     16090800       SDCA01#0     1.14-00 / 1.14-00     1.00     16070401		

## 【注意事项】

如下图所示【型号】栏末尾可能既没有【STANDARD】和【SPECIAL1】。此时需要根据第二页的内容【脉冲极限设定顺序】进行脉冲极限设定。



■脉冲极限设定顺序

- 1. 启动机器人进入维护模式。
- 2. 在管理模式下选择示教编程器的【系统】→【设置】→【选项功能】。
- 3. 选择【选项功能】画面→【自定义软极限】的【详细】。



选择【附装项目】 → 【回车】 →选择【标准】或【特殊1】。
显示【修改吗?】,选择【是】。

※【标准】・・・・・标准置地规格

			<b>(3)</b>	
系统   文件   外部结存   1<10   显示设置   ▲3	自定义软极限 R1 : 1-06V2	附装项( GH12-A0* <mark>无 茨准 特殊1</mark>		
主菜单	简单菜单	维护模式		

			<b>1</b>	
系续 文件 外部编存 了 SD 显示设置 正示设置	自定义软极限 R1 : 1-06W	附装项 (H12-A0* <u>赤</u>		
主菜单	简单菜单	维护模式		

【特殊1】・・・・・ 倒挂规格

5. 脉冲极限设定完成,重启机器人控制器进入正常模式。