

AR 系列脉冲极限设定确认指导书（倒挂式）

■概要

安川电机产的焊接用途机器人 AR 系列中需要对动作范围进行限制。采用限制脉冲极限方式对动作范围进行限制。请确认在安装焊接管线包时，是否已经对脉冲极限进行限制。

若未进行限制时，需要按以下步骤对脉冲极限进行限制。

若脉冲极限未进行限制，可能导致焊接管线包的破损。

■限制脉冲极限确认顺序

1. 启动机器人控制器。
2. 选择示教编程器的【系统信息】→【版本】。
3. 显示系统版本信息。

【型号】栏中会显示机器人的型号。请确认型号的末尾显示的【SPECIAL1】标识。
并且【SPECIAL1】标识根据规格的不同设定值也不同，请确认是否符合使用要求。

【SPECIAL1】· · · · · · 倒挂式

版本信息			
系统	: YAS1.34.00A(JP/CN)-00		
参数	: 1.19/1.19		
型号	: 1-06VXH12-A0*(AR1440) SPECIAL1		
用途	: 弧焊		
语言	: 1.34-00-00/ 1.34-00-00		
CPU	系统区ROM (CPU1/CPU2)	引导区ROM	OS/FPGA
ACP01	1.34.00		1.04-10
AIF01	-----		16092200
PP	1.33-00	1.33-00	1.01
ASF01#0	1.10-00 / 1.10-00	1.00	16090800
SDCA01#0	1.14-00 / 1.14-00	1.00	16070401

【注意事项】

如下图所示【型号】栏末尾可能既没有【SPECIAL1】，或是其他标识。

此时需要根据第二页的内容【脉冲极限设定顺序】进行脉冲极限设定。


版本信息			
系统	: YAS1.34.00A(JP/CN)-00		
参数	: 1.19/1.19		
型号	: 1-06VXH12-A0*(AR1440)		
用途	: 弧焊		
语言	: 1.34-00-00/ 1.34-00-00		
CPU	系统区ROM (CPU1/CPU2)	引导区ROM	OS/FPGA
ACP01	1.34.00		1.04-10
AIF01	-----		16092200
PP	1.33-00	1.33-00	1.01
ASF01#0	1.10-00 / 1.10-00	1.00	16090800
SDCA01#0	1.14-00 / 1.14-00	1.00	16070401

■脉冲极限设定顺序

1. 启动机器人进入维护模式。
2. 在管理模式下选择示教编程器的【系统】→【设置】→【选项功能】。
3. 选择【选项功能】画面→【自定义软极限】的【详细】。



4. 选择【附装项目】→【回车】→选择【特殊1】。
显示【修改吗?】，选择【是】。
【特殊1】· · · · · 倒挂规格



5. 脉冲极限设定完成，重启机器人控制器进入正常模式。